

## Kundeninformation



### Wartungsempfehlung Ihrer Hydraulik Puffer

Heute möchten wir Sie über eine wichtige Empfehlung bei den in Ihrer Anlage verbauten Enidine HD Puffern informieren.

Zur Sicherstellung ihrer Anlagensicherheit ist die Wartung Ihrer HD Puffer nötig und wird direkt vom Hersteller empfohlen.

Der Hersteller empfiehlt eine jährliche Überprüfung der Puffer. Diese beinhaltet eine Sichtprüfung auf Dichtheit ( Ölverlust ), sowie das Nachziehen aller Schrauben am Puffer.

Nach 8 Jahren sollte der Puffer zur Generalüberholung geschickt und ggf. ausgetauscht werden. Hierbei werden Dichtungen getauscht, Öl ausgewechselt und der Puffer auf seine Funktion geprüft. Sollte die Funktionsprüfung nicht bestanden werden, kann es vorkommen das der Puffer ausgetauscht werden muss.

**Um die Anlage weiterhin sicher betreiben zu können, empfehlen wir Ihnen alle 8 Jahre eine Generalüberholung der Puffer in Ihrer Anlage.**

**Da jeder Puffer kundenspezifisch ist, ist eine schnelle Verfügbarkeit der Puffer nicht gewährleistet und eine Wartung oder ein entsprechender Ersatzpuffer unabdingbar.**

**Fordern Sie deshalb noch heute Ihr persönliches Ersatzteil / Wartungsangebot der Puffer bei uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

Mit freundlichen Grüßen

Dematic Services GmbH